


# ペンギン アルファ 概算修理料金価格表

2023年7月12日現在

保証対象外の修理の場合

項目	ユーザー価格	備考
① 本体白カバー交換 (A)	18,800 円	落下による破損が多いです。※
② ディスプレイ黒カバー交換 (B)	7,000 円	落下による破損が多いです。※
③ バッテリーカバー交換 (C)	8,800 円	落下による破損が多いです。※
④ ディスプレイ基板交換	19,800 円	ディスプレイの表示文字が薄くなったとき。
⑤ バッテリー交換	16,000 円	充電の減りが早いと感じたとき。
⑥ その他の部品交換	別途お見積り	交換部品による。
⑦ 修理基本料金	5,500 円	内容に関わらず一律発生。
⑧ 発送料	実費	お預かりした機器をピヤス社へ発送する費用。
⑨ 返却送料	実費	お預かりした機器をユーザー様へ発送する費用。



※落下による破損の場合は保証期間内でも有償修理となります。

例：点検し、部品を交換した場合、次の項目が発生します。

①～⑥の該当する交換部品費 + ⑦修理基本料金 + ⑧発送料 + ⑨返却送料

例：修理見積のため点検したが、修理を行わなかった場合も、送料が発生します。

⑧発送料 + ⑨返却送料

本価格表は、修理にかかる料金（税抜き）の目安です。  
価格はユーザー価格です。また予告なく変更する場合がございます。